

---

## リリースノート： f ファミリ UBar モデル

Ver : ubN204.000

リリース日 : 2018 年 10 月 16 日

### 対象製品

- ・ UBar-200f-J2-2D (USB)

### 機能追加点

- ・ 無し

### 修正点

- ・ Status ボタンを長押しして「書込みモード」から「読取りモード」に切り替わった直後にボタンを離すと、LED が消えたままになっていた不具合を修正。
- ・ 「書込みモード」で RF タグの PC 値変更時は PC 値のベリファイを行うように修正。

### 申し送り

- ・ なし。

### レガシーバージョンとのプロトコル互換性

- ・ 互換性あり。

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「URW-SP プロトコル仕様書」 Rev 4.2.1
  - ・ 「URW-SP 追加プロトコル仕様書(UBar)」 Rev 1.0.1
-

---

## リリースノート： fファミリ UBar モデル

Ver : ubN202.000

リリース日 : 2018 年 09 月 20 日

### 対象製品

- ・ UBar-200f-J2-2D (USB)

### 機能追加点

- ・ 無し

### 修正点

- ・ 「読取りモード」でバーコード読取を行った後、「書込みモード」に変更しエンコードを行うと不正な値を RF タグに書込んでしまう不具合を修正。

### 申し送り

- ・ なし。

### レガシーバージョンとのプロトコル互換性

- ・ 互換性あり。

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「URW-SP プロトコル仕様書」 Rev 4.2.1
  - ・ 「URW-SP 追加プロトコル仕様書(UBar)」 Rev 1.0.1
-

---

## リリースノート： fファミリ UBar モデル

Ver : ubN201.000

リリース日 : 2018 年 08 月 17 日

### 対象製品

- ・ UBar-200f-J2-2D (USB)

### 機能追加点

- ・ 無し

### 修正点

- ・ 「読取りモード」で、「バーコード読取スイッチ」を短い間隔で押下、離すを繰り返しながら、容量の大きい 2 次元コードを読み取るとハングアップしてしまう不具合を修正。

### 申し送り

- ・ なし。

### レガシーバージョンとのプロトコル互換性

- ・ 互換性あり。

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「URW-SP プロトコル仕様書」 Rev 4.2.1
  - ・ 「URW-SP 追加プロトコル仕様書(UBar)」 Rev 1.0.1
-

---

## リリースノート： fファミリ UBar モデル

Ver : ubN200.008

リリース日 : 2017 年 09 月 13 日

### 対象製品

- ・ UBar-200f-J2-2D (USB)

### 機能追加点

- ・ 無し

### 修正点

- ・ JAN13 と GS1-128 Monza4D のエンコードに対応。

### 申し送り

- ・ なし。

### レガシーバージョンとのプロトコル互換性

- ・ 互換性あり。

### 対応プロトコル仕様書

- ・ 「URW-SP プロトコル仕様書」 Rev 4.2.0
  - ・ 「URW-SP 追加プロトコル仕様書(UBar)」 Rev 1.0.1
-